



# Relatório de Inspeção de Segurança



-  | **Responsável pela Inspeção:** Francilei da Silva Monge  
 | **Cargo:** Técnico de Segurança do Trabalho  
 | **Empresa:** Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 | **CNPJ:** 35.474.949/0001-08  
 | **Endereço:** Rua Nova Olinda, 85 - Jardim Pres., Cuiabá - MT, 78080-030  
 | **Data da Inspeção:** 09/01/2025

---

## 1. INTRODUÇÃO

Este relatório documenta os resultados da inspeção de segurança realizada nas instalações da Locar Saneamento Ambiental Ltda na data de 09/01/2025, com intuito de avaliar as condições de segurança, específicas em veículos automotores utilizados para coleta do lixo, identificar possíveis riscos ambientais e documentação necessárias de Segurança de Trabalho conforme as normas de segurança.

---

## 2. OBJETIVO DA INSPEÇÃO

O objetivo da inspeção foi:

- Avaliar as condições gerais de segurança no ambiente de trabalho.
- Identificar riscos potenciais e condições inseguras.
- Propor medidas corretivas para melhorar a segurança.
- Verificar documentação de Segurança do trabalho.

---

## 3. METODOLOGIA

A inspeção foi conduzida por meio das seguintes etapas:

- Observações diretas no local.

---

## 4. ITENS INSPECIONADOS E RESULTADOS

### 4.1. Equipamentos e Ferramentas

veículos automotores utilizados para coleta do lixo



## Relatório de Inspeção de Segurança



**Bordas do compartimento de carga amassadas, com risco de cortes e fraturas para o colaborador**



## Relatório de Inspeção de Segurança



**Caminhão sem giroflex item de segurança que garante a visibilidade do veículo, especialmente durante a realização de operações em vias públicas. instalado no topo do caminhão.**






## Relatório de Inspeção de Segurança



**Pneus com desgaste excessivo, aumentando o risco de acidentes.**





## Relatório de Inspeção de Segurança



**Veiculos sem Botão de Emergência ou com o botão quebrado**



**Suporte de sustentação amassado**



## **Braço do sistema hidráulico quebrado.**

### **4.2. Documentação**

Solicitamos os seguintes documentos:

1. Programa de Gerenciamento de Risco (PGR)
2. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO);
3. Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT);
4. Certificado de Treinamento em Segurança e Saúde no Trabalho;
5. Laudo de insalubridade
6. Laudo de periculosidade

---

## **5. RECOMENDAÇÕES**

- ✓ Implementar as ações corretivas recomendadas para os itens com condições inadequadas.
  - ✓ Revisão Periódica: Agendar inspeções periódicas para garantir que as condições de segurança sejam mantidas e melhoradas continuamente.
  - ✓ Inspecionar e limpar os veículos diariamente;
  - ✓ Manutenção preventiva e corretiva periódica nos veículos;
  - ✓ Troca de pneus;
-



## **7. CONCLUSÃO**

O relatório de inspeção identificou várias áreas que precisam de melhorias para garantir a segurança no ambiente de trabalho da Locar Saneamento Ambiental Ltda. As recomendações fornecidas visam assegurar a conformidade com as normas de segurança e proteger a saúde e o bem-estar dos trabalhadores.

---

**Francilei da Silva Monge**  
**Técnico de Segurança do Trabalho**  
**LIMPURB**